




この辺りの真下の部屋が漏水
→この辺りが原因と想定していた

現地で相談を受けた時
自ら壁紙を張り補修されていた

2024年10月4日



既存板金撤去後雨水滯留状況



②東側



2024年10月25日

②東側部分 施工前

この部分の漏水は想定していなかったが



②東側 水上部 雨水滯留痕 拡大



②東側部分 板金納め 拡大

POINT!



真ん中を高くし左右に流れるように下地作成



PROJECT COMPLETION
完成

