



様邸(本  
居)

屋根補修依頼

長屋門


→瓦ズレ・北面樋金具付け直し



3月8日12時00分



- 玄関上経年劣化による割れ→差し替え対応



- 釜屋屋根補修
- 黄色点線部 瓦付け直し留め付け
- 橙実践 波板張替え ポリカボーネート 屋根・壁



- 煙突廻りを囲なら波板ではおなじようになるため現在は提案していません。




釜屋屋根

点線枠の瓦を止付け直します。 北側も同様。



漏水に関する対象方法



- ①雨水の流れのルートを変える。
- ②雨樋を105ミリサイズから120ミリサイズに替える方法も推奨





• 瓦割れ確認 下屋根西面



• 割れ部確認



東面屋間谷 状況



- ・全体にズレが確認されますが今回は触らないように提案
- ・ただし相談が必要です